Communiqué de presse

Vendredi 27 juin 2025

Ligne C

Point de situation après l'incident à Bonnefoy

« Suite aux investigations approfondies lancées après l'incident du vendredi 20 juin 2025, des actions sont en cours pour vérifier la stabilité du terrain (secteur Bonnefoy).
Ces investigations complémentaires sont réalisées à partir des données du tunnelier. Dès qu'un vide est détecté, qu'il soit préexistant au passage du tunnelier ou pas, ces investigations permettent de le combler en injectant du béton.

Depuis cet après-midi, deux sites font l'objet d'une action particulière :

- *rue Frédéric Petit : un vide a été identifié à plus de 25 mètres de profondeur, le comblement est en cours par mesure de précaution.*

- *rue Albert Sorel (sur le lieu de l'apparition du fontis début juin) : des sondages sont en cours pour lever toute suspicion de vide résiduel. Si un vide est détecté, le comblement sera réalisé au plus tard demain matin.*

Ces opérations de contrôle et de prévention mobilisent des engins de génie civil dont l'activité ne passe pas inaperçue dans le quartier, pouvant donner lieu à de mauvaises interprétations. Or, de nouveaux fontis ne sont pas apparus. Les engins sont seulement présents pour combler, de manière préventive, des cavités identifiées en sous-sol mais n'ayant pas causé de dommage en surface.

Vendredi 27 juin 2025, Souhayla Marty, Maire de quartier, et l'équipe de Tisséo Ingénierie ont rencontré les personnes relogées le week-end dernier pour faire un point sur la situation : informations sur les suites à donner et sur le dispositif d'accompagnement mis en place.
Le relogement des personnes concernées est réalisé. Une fois que les opérations de vérification et les travaux permettant d'isoler structurellement leurs bâtiments seront effectués, une partie des personnes relogées pourraient retrouver leur logement entre août et octobre 2025.

Pour la suite des travaux, Tisséo a renforcé le dispositif de surveillance et de caractérisation des sols concernés par le passage des tunneliers.
Les études géotechniques, réalisées préalablement au passage des tunneliers, seront réexaminées. Sur les zones les plus sensibles, des sondages supplémentaires seront réalisés.
Pendant les phases de creusement, dès que le fontimètre du tunnelier signalera une anomalie, que les capteurs signaleront un mouvement de sol, ou si des fissures évolutives sont décelées, des sondages complémentaires seront réalisés en surface pour vérifier la stabilité des sols.
Ces mesures viennent renforcer un dispositif de surveillance et de monitorage des tunneliers.

Contacts Presse :
Marie Adeline Etienne – 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr
Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr

Communiqué de presse

Vendredi 27 juin 2025

L'équipe de Tisséo Ingenierie est présente sur le terrain, au plus près des riverains et mobilise l'ensemble des moyens et expertises pour assurer la mise en œuvre des travaux avec comme préoccupation majeure la sécurité des personnes et des biens ».

Contacts Presse :
Marie Adeline Etienne – 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr
Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr